

BZJG Safety Committee Meeting

Apr 2024

AGENDA

- **SHE Performance**
- **Incidents review**
- **Safety moment sharing**
- **Sustainability data sharing**
- **BBS findings review**
- **Safety committee meeting actions review**
- **Management team site inspection findings review**
- **Drill findings review**
- **Special equipment management summary**
- **Work next step**
- **Issues discussed at this meeting**



SHE Performance and monitoring (1)


- Zero worktime loss
- Achieve 11,168 safety work hours in Mar, 32,512 in Y2024 and 193,200 from trial operation.

Safety performance and monitoring (2)

	Recordable				Reportble, not recordable							Employees(TTE'S)						
Year	LWC	RWC	MTC	Total Recordable	FAC	NMC	MD	Others	Environm ental Case	Total Not Recordable	Total	BZIG	Temps	Contractors	Third Party	Total	Safe Work Hours	LTCR
Jan/24	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	28	0	13	6	47	11200	0
Feb/24	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	28	0	13	6	47	10144	0
Mar/24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	13	6	47	11168	0
Apr/24																		
May/24																		
Jun/24																		
Jul/24																		
Aug/24																		
Sep/24																		
Oct/24																		
Nov/24																		
Dec/24																		
Y2024	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	84	0	39	18	141	32512	0
YOY	0	0	0	0	0	27	4	11	1	44	44	26	1	19	8	50.9	128176	0

SHE Performance and monitoring (3)

	Apr/23	May/23	Jun/23	Jul/23	Aug/23	Sep/23	Oct/23	Nov/23	Dec/23	Jan/24	Feb/24	Mar/24
Recordable Incidents	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recordable Incidents (12m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Employees	43	69	65	53	52	51	51	52	52	47	47	47
Employees(12m)	46	44	45	47	48	48	49	50	51	52	52	52
Recordable Incidents BZIG	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Benchmark Site	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%



SHE Performance and monitoring (4)



SHE Performance and monitoring (5)

- 事件经过：2024年2月21日，前移式叉车苏ER6399在在灌装站充电后返回丙库，途经丙库西面坡道时因下雨坡道有积水导致制动失效，从坡道上滑下，无人员受伤和财产损失。
- 原因：
 - 前移式叉车轮胎几乎无花纹，平时只在仓库内适用。
 - 丙库西南角坡道下雨后较滑。
- 采取的行动：
 - 下雨天前移式叉车不到室外活动。
 - 维修部准备在丙库西南角坡道双方装防雨挡板。

BZJG sustainability data 2024

Month	Portable water (Ton)	Portable water cost (RMB)	Electricity (KWH)	Electricity cost (RMB)	Steam (Ton)	Steam cost (RMB)	N2 (M3)	N2 cost (RMB)	Waste water (Ton)	Waste water cost (RMB)	Rain Water (Ton)	Rain Water cost (RMB)	Non Hazard Waste (Ton)	Non Hazard Waste cost (RMB)	Hazard Waste (Ton)	Hazard Waste cost (RMB)
Jan	1958	¥8,047	41725	¥30,354	2	¥7,680	0	0	170	¥3,369	6.51	0	0	0	0	0
Feb	759	¥3,119	38326	¥27,592	1	¥7,680	0	0	180	¥3,595	15.3	0	0	0	0	0
Mar	178	¥732	36051	¥26,350	1	¥12,800	0	0	233	¥3,995	3.91	0	0	0	0	0
Apr																
May																
Jun																
Jul																
Aug																
Sep																
Oct																
Nov																
Dec																
Total	2895	11898.87	116102	84296.17	4	28160	0	0	583	10959.2	25.72	0	0	0	0	0

安全时刻分享

- 叉车安全操作技术指南

https://haokan.baidu.com/v?vid=11616855118743780667&collection_id=

- 叉车事故

<https://mp.weixin.qq.com/s/2iD8pxUYVk1Y2LY1LOkVxg>

BBS Findings Review

- [..\..\..\BBS\BBS报告-20240404.xlsx](#)

安委会提出问题追踪

- All actions closed.

演习改善项追踪

- All actions closed.

下一步工作计划

- CWSAS整改项。
- 润英联库区安全评审和风险分析。
- 应急预案更新、备案。
- 建立运输BBS方案
- 20万安全工时活动

特种设备安全月调度会议纪要

● 总结

■ 2024年03月特种设备安全日常管理

- 1.03月巡查电梯、叉车、压力管道、龙门吊，运行正常，特种设备操作人员无违章。
- 2. 叉车苏ER6401, 侧面打不开，等待维修。
- 3.5日堆场2个安全阀进行了检验。
- 4.5日、19日电梯进行了维保。

■ 风险隐患排查治理等情况

- 根据特种设备安全风险管控清单排查：
- 1.人员无违章操作，人员证件在有效期内。
- 2.设备管理正常，档案齐全；定期开展日检查、周排查、月检查。
- 3.特种设备状态完好；安全阀、压力表在有效期内；安全保护装置齐全完好。
- 4.无政府监督、通报、预警。

■ 对2024年4月重点工作调度安排

- 1.根据特种设备安全风险管控清单定期排查。
- 2.检查违章操作。
- 3.灌装12块压力表校验。
- 4.电梯半月检查保养。

安全奖励和处罚管理制度

- M:\zjg\Sheq\WORD版管理制度和表格\BZSHE-3-SHE-039 安全激励管理制度.docx
- M:\zjg\Public Information\09. SHEQ\安全生产标准化发布文件\SHE管理制度\BZSHE-3-SHE-045 SHE奖惩管理制度.pdf
- M:\zjg\Public Information\09. SHEQ\安全生产标准化发布文件\SHE管理制度\BZSHE-3-SHE-045-F01 公司安全红线.pdf

安全奖励和处罚管理制度

- [M:\zjg\Public Information\09. SHEQ\安全生产标准化发布文件\SHE管理制度\BZSHE-3-SHE-010 承包商、相关方管理制度.pdf](#)
- [M:\zjg\Public Information\09. SHEQ\安全生产标准化发布文件\SHE管理制度\BZSHE-4-SHE-010-F02 承包商违反SHE规定处罚表.pdf](#)
- [M:\zjg\Public Information\09. SHEQ\安全生产标准化发布文件\SHE管理制度\BZSHE-4-SHE-010-F04 司机违规处罚表.pdf](#)

● 一季一课

其他

- 为了统计显示进入二道门人员数据准确，请从二道门刷进的人员必须从二道门刷出。不能有单次刷卡（单次刷进或刷出）的情况
- 新问题讨论